

EVGA X79 SLI VISUAL GUIDE

PN #: 132-SE-E775-KR

1

- Unhook the left socket lever by pushing down and away from the socket.
- Gently press left socket lever and the load plate will lift from the socket.
- Open the load plate and make sure not to damage any of the pins inside of the socket.
- Align the notches on the CPU to the notches in the socket.
- Lower the processor straight down into the socket.
- Lower the load plate back so it is resting on the CPU.
- Press the right socket lever to ensure the load plate engages under the socket.
- Press the left socket lever to ensure the load plate tip engages under the socket.
- Carefully lock the lever back into place.

- 左側のソケットレバーを押し下げず、ソケットから離します。
- 右側のソケットレバーを押し下げず、ソケットから離します。
- 左側のソケットレバーをはずすと押し下げて下さい。ロードプレートがソケットから持ち上がり、ロードプレートを開けてください。ソケット中のピンが損傷しないよう十分に注意してください。
- ソケットのピンはCPUの突起と向きを合わせます。
- CPUをソケットにまっすぐ落とすようにして挿入します。
- ロードプレートをCPUの上に落とすようにして戻します。
- ロードプレートがソケットの下で確実に固定するように、右側のソケットレバーを押し下げてください。
- レバーを動かす所定の位置にロックしてください。

- Empuje la palanca izquierda de la toma hacia abajo y hacia afuera de la toma para desengancharla.
- Empuje la palanca derecha de la toma hacia abajo y hacia afuera de la toma para desengancharla.
- Presione con suavidad la palanca izquierda de la toma, y la placa de carga se levantará de la toma.
- Abra la placa de carga y asegúrese de que no haya daños en las clavijas de dentro de la toma.
- Alinee las muescas del CPU con las de la toma.
- Baje el procesador en la toma sin inclinarlo.
- Baje la placa de carga nuevamente para que descanses sobre el CPU.
- Presione la palanca derecha de la toma para asegurarse de que la placa de carga se enganche debajo de la toma.
- Presione la palanca izquierda de la toma para asegurarse de que la punta de la placa de carga se enganche debajo de la toma.
- Vuélvase a fijar con cuidado la palanca en su lugar.

- 將左邊插座左側手往下推離固定座。
- 將右邊插座右側手往下推離固定座。
- 輕力地按壓左邊插座左側手，使插座內部的支撐板鬆脫及舉起。
- 打開支撐板後，確保支撐板上沒有任何損傷。
- 將CPU與支撐板對準，並確保CPU與支撐板上的三角對準。
- 將CPU放入插座內，切勿傾斜。
- 將支撐板重新放回，使支撐板落在CPU上。
- 按壓右邊插座右側手，確保支撐板扣入插座下方。
- 按壓左邊插座左側手，確保支撐板扣入插座下方。
- 小心地將左側手扣回固定座上。

2

Apply a small, pea-sized drop of thermal paste to the middle of the processor. Install your processor's heatsink and fan.

プロセッサの中心部に小さな豆粒大の熱ペーストを塗ります。プロセッサの放熱板とファンを設置します。

Appliquez une petite goutte de pâte thermique, de la taille d'un petit pois, sur le milieu du processeur et installez votre dissipateur et son ventilateur.

Applique uma gota pequena de pasta térmica do tamanho de uma ervilha no meio do processador. Instale o ventilador e o dissipador térmico do seu processador.

Bringen Sie einen kleinen, erbsengroßen Tropfen Wärmeleitpaste auf die Mitte des Prozessors auf. Installieren Sie den Kühlkörper und den Lüfter für den Prozessor.

請於兩個處理器正中央塗上豌豆大小水漬狀的散熱膏，隨後安裝處理器散熱片和風扇。

請于两个处理器正中央涂上豌豆大小水渍状的散热带，随后安装处理器散热片和风扇。

3

Plug in one keyboard into a USB/PS2 port.

キーボードのプラグをUSB/PS2ポートに差し込みます。

Branchez un clavier dans un port USB/PS2.


Enchufar el teclado al puerto USB/PS2.

Conecte um teclado a uma porta USB/PS2.

Schließen Sie die Tastatur am USB/PS2-Port an.

請連接一個鍵盤至USB/PS2接頭。

請連接一個鍵盤到USB/PS2接口。



5

Insert your graphics card into the PCI-E slot. Connect a monitor to the output connector of the graphics card.

PCI-E スロットにグラフィックカードを挿入します。グラフィックカードの出力コネクタにモニターを接続します。

Insérer votre carte graphique dans le slot PCI-E. Brancher un écran au connecteur de sortie de votre carte graphique.

Insere a tarjeta gráfica na ranhura PCI-E. Conecte um monitor ao conector de saída da placa de vídeo.

Stecken Sie Ihre Grafikkarte in den PCI-E slot. Verbinden Sie den Monitor mit dem Signalausgang der Grafikkarte.

將您的顯示卡安裝於 PCI-E 2.0 插槽。將顯示器接上顯示卡的輸出接頭。

將您的顯示卡安裝於 PCI-E 2.0 插槽。將顯示器接上顯示卡的輸出接口。

4

Make sure your power supply's power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector and 8-Pin CPU Power Connector to the motherboard.

パワーサプライの電源スイッチがOFFになっていることを確認した上で、24-Pin ATX 電源コネクタと8-Pin CPU 電源。

Assurez vous que votre alimentation n'est pas allumée ou mise sous tension (en l'absence de fonctionnalités ON/OFF) lorsque vous connectez vos connecteurs 24 broches et 8 broches à la carte mère.

Asegúrese de que el interruptor de alimentación de su fuente de alimentación esté en la posición OFF (Apagado) e luego enchufe el conector de alimentación ATX de 24 pines y el conector de alimentación de CPU de 8 pines a la placa madre.

Certifique-se de que o interruptor da sua fonte de alimentação esteja na posição DESLIGADO e em seguida conecte o seu conector de energia ATX de 24 pines e o conector de energia da CPU de 8 pines à placa-mãe.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzteil ausgeschaltet ist (OFF-Position des Schalters). Verbinden Sie dann den 24-Pin-ATX-Stromanschlussstecker und den 8-Pin-CPU-Stromanschlussstecker mit der Hauptplatine.

請先確認您的電源供應器的電源開關已關閉，隨後連接 24-Pin ATX 電源連接線及 8-Pin CPU 電源連接線至主機板上。

請先确定您电源供应器的电源开关是否已关闭，随后连接 24-Pin ATX 电源连接线和两条 8-Pin CPU 电源连接线至主板上。

Connect from power supply

電源に接続します

Branchez l'alimentation

Conecte desde la Fuente de Alimentación

Conecte o cabo que vem da fonte de alimentação

Anschluss vom Netzteil

另一條連接線到電源供應器

另一條連接線到電源供應器

Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary depending on the hard disk drive and graphics card's power requirements.

電源コネクターのプラグをグラフィックスカードとハードディスクドライブの両方に差し込みます。電源コネクターのタイプはハードディスクドライブおよびグラフィックスカードの電力要件によって異なります。

Connectez les câbles d'alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique.

Enchufe los conectores de la tarjeta gráfica y del disco duro. Los tipos de conectores pueden variar dependiendo en el disco duro y la tarjeta gráfica.

Conecte os conectores de energia à placa de vídeo e à unidade de disco rígido. Os tipos de conectores de energia variam dependendo dos requisitos de energia da unidade de disco rígido e da placa de vídeo.

Schließen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhängig vom Festplatten-Typ und der Stromaufnahme der Grafikkarte.

請將顯示卡和硬碟機上電源連接線，電源連接線的類型將取決於硬碟機和顯示卡的接頭類型。

請將顯示卡和硬碟機上電源接口，電源連接線的類型必須與硬碟和顯示卡的接口類型一致。

8

Press the onboard Clear CMOS button (onboard Clear CMOS)

搭載のクリア CMOS ボタンを押します

Effectuer un Clear CMOS

Presione el botón de borrador el CMOS (onboard Clear CMOS)

Pressione o botão onboard de Limpar CMOS

Drücken Sie auf den On-Board-CMOS-Lösch-Schalter

按一下主機板上的清除 CMOS 資料功能按鈕

按主板上清除 CMOS 按鈕

Press the Power Button

電源ボタンを押します

Appuyez sur le bouton

Presione el botón de Power (Encendido)

Pressione o botão de energia

Drücken Sie auf den Power-Schalter.

按一下電源按鈕

按电源开关按钮

6

Install DIMMs into the appropriate DIMM slots (see other side).

DIMMを適切なDIMMスロットに挿入します（裏側参照）。

Installer les DIMMs dans les slots DIMM appropriés (voir autre côté).

Instale los módulos DIMM en las ranuras DIMM adecuada (vea el otro lado).

Instale as DIMMs nos slots de DIMM apropriados (veja o outro lado).

Stecken Sie die Speicherriegel in die entsprechenden Steckplätze (siehe andere Seite).

將記憶體模組安裝於適當的記憶體模組插槽（請參考背面）。

將內存模塊安裝到適當的內存模塊插槽（請參考背面）。

7

SATA Connection

SATA接続

Conexión SATA

SATA Conexión

Conexão SATA

SATA Anschluss

SATA 插槽

SATA 連接頭

Connect one hard drive disk to the SATA Connector.

ひとつのハードドライブ・ディスクをSATAコネクタに接続します。

Connectez un disque dur aux connecteur SATA.

Conecte el disco duro a las conexión SATA.

Conecte uma unidade de disco rígido ao conector SATA.

Verbinden Sie die Festplatte mit dem SATA-Anschlusskabel.

連接一顆硬碟機至SATA插槽。

連接一顆硬碟到SATA接口。

On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the onboard Clear CMOS button once then press the Power Button to begin powering up the system. At this final stage, you should now be greeted with the POST screen on your monitor.

電力供給裝置上，電源スイッチをONにします。マザーボードのLEDが点灯します。搭載のクリア CMOS ボタンを一回押します。次に電源ボタンを押して、システムへの電源を入れます。この最終段階では、モニターにPOST画面が表示されます。

On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the onboard Clear CMOS button once then press the Power Button to begin powering up the system. At this final stage, you should now be greeted with the POST screen on your monitor.

En la fuente de alimentación déle vuelta al interruptor hasta la posición ON. Los LEDs ahora serán encendidos en la Placa Madre. Presione el botón de borrador (onboard Clear CMOS) y después presione el botón de Power (Encendido) para iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora debería recibir el POST en su pantalla.

Na fonte de alimentação, coloque o interruptor de energia na posição LIGADO. Neste momento, os LEDs acenderão na placa-mãe. Pressione o botão onboard de Limpar CMOS uma vez e em seguida pressione o botão de energia para iniciar o fornecimento de energia para o sistema. Neste estágio final, você deve ser recebido pela tela POST (autoteste inicial) no seu computador.

Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf Ihrem Motherboard leuchten. Drücken Sie den On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das System hochzufahren. Der P.O.S.T. (Power on Self Test) wird nun auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

切換電源供應器上的開關至 ON 的位置，主機板上的LED燈會亮起。按一下主機板上的清除 CMOS 資料功能按鈕，再按一下電源開關以啟動系統。此時，恭喜你，系統已啟動且畫面上應該正常出現BIOS的POST程序。

切換电源供应器上的开关至 ON 的位置，主板上的LED灯会亮起。按主板上清除 CMOS 按钮，再按电源开关按钮以启动系统。此时，恭喜你，系统已启动且画面上应该正常出现BIOS的POST程序。

Allumez votre alimentation en mettant l'interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la carte mère. Effectuez un Clear CMOS une fois et ensuite appuyez sur le bouton marche-arrêt de la carte mère pour mettre l'ordinateur en marche. Vous devrez maintenant être accueilli sur votre moniteur par l'écran POST.

En la fuente de alimentación déle vuelta al interruptor hasta la posición ON. Los LEDs ahora serán encendidos en la Placa Madre. Presione el botón de borrador (onboard Clear CMOS) y después presione el botón de Power (Encendido) para iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora debería recibir el POST en su pantalla.

Na fonte de alimentação, coloque o interruptor de energia na posição LIGADO. Neste momento, os LEDs acenderão na placa-mãe. Pressione o botão onboard de Limpar CMOS uma vez e em seguida pressione o botão de energia para iniciar o fornecimento de energia para o sistema. Neste estágio final, você deve ser recebido pela tela POST (autoteste inicial) no seu computador.

Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf Ihrem Motherboard leuchten. Drücken Sie den On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das System hochzufahren. Der P.O.S.T. (Power on Self Test) wird nun auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

切換電源供應器上的開關至 ON 的位置，主機板上的LED燈會亮起。按一下主機板上的清除 CMOS 資料功能按鈕，再按一下電源開關以啟動系統。此時，恭喜你，系統已啟動且畫面上應該正常出現BIOS的POST程序。

切換电源供应器上的开关至 ON 的位置，主板上的LED灯会亮起。按主板上清除 CMOS 按钮，再按电源开关按钮以启动系统。此时，恭喜你，系统已启动且画面上应该正常出现BIOS的POST程序。

