


- Remove the protective socket cover from the CPU Socket in a straight up motion.
- Pull the socket lever back and the load plate will automatically lift.
 Align the notches in the processor with the notches on the socket.
 Lower the processor straight down into the socket without tilting or sliding it into the socket.
 Lower the load plate so it is resting on the CPU. Pull back the socket lever again to ensure the load plate tip engages under the shoulder screw cap. Carefully close and latch the lever.
- 保護用ソケットカバーをCPUソケットから垂直に持ち上げて取り外します。
 ソケット・レバーを後ろに引くと、ロード・ブレートが自動的に持ち上がります。
 ブロセッサのノッチ (V字型の刻み目) をソケットのノッチにそろえます。
 ブロセッサをまっすぐ下に下ろして、ソケットにはめ込んでください。その際にブロセッサを斜めにしたり、滑らせてソケットにはめ込まないようにしてください。
 ロード・ブレートを下ろしてCPUの上においてください。
 リケットレバーを再び後ろに引いて、ロードブレートの先端が肩付ねじの頭頂部の下にかみ合っていることを確認してください。
 慎重に閉めてレバーをラッチで留めてください。

- Enlevez le couvercle protectif du socket du CPU en le soulevant verticalement.
 Soulevez le levier en le poussant vers le bas et le rabat métallique se soulèvera.
 Alignez les détrompeurs du processeur avec les détrompeurs du socket.
 Abaissez le processeur verticalement dans le socket sans l'incliner dans le socket.
 Abaissez le rabat métallique pour qu'il se repose sur le CPU.
 Replacez le levier du socket en position et assurez-vous que le rabat métallique soit sécurisé sous la vis.
 Fermez et verrouillez avec précaution le levier.
- Quite el cubierto protectora del socket del CPU en posición hacia arriba

- Quite el cubierto protectora del socket del CPU en posición hacia arriba.
 Mueva hacia atrás la palanca del conector y el plato de carga (load plate) automáticamente levantara.
 Alinee las muescas (notches) en el procesador con las muescas en el socket.
 Baje el procesador al socket sin deslizarlo del socket.
 Baje el plato de carga para y deber de estar apoyándose en el CPU.
 Mueva hacia atrás la palanca del socket otra vez para asegurar que el plato de carga este debajo del tornillo.
 Cierre cuidadosamente la palanca.
 華直向上移陳CPU即應分开在回址、处理器的金属盖板将自动升起。
 清确认CPU的金色三角形标示对准了插槽或金属盖板上的三角形标示。
 垂直的将处理器轻轻放上插槽,避免用倾斜或滑入的方式。
 将金属盖板盖上。
 拉回拉杆,并确认金属盖板上的两个尖端分别被嵌入插槽的螺帽下缘。
 小心的将拉杆朝原方向推回、扣于固定扣上。
- Remova a tampa protetora do soquete da CPU em um movimento vertical. Puxe a alavanca do soguete e a placa de carga será levantada automaticamente
- Alinhe as ranhuras do processador com as do soquete.
 Abaixe o processador verticalmente no soquete sem incliná-lo ou deslizá-lo pelo soquete.
 Abaixe a placa de carga para que ela se apoie na CPU.
 Puxe a alavanca do soquete novamente para assegurar que a ponta da placa de carga se encaixe sob a tampa com rosca do
- · Feche e trave cuidadosamente a alavanca. • Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom CPU-Sockel, indem Sie ihn nach oben abheben.
- Ziehen Sie den Hebel nach hinten, und die Halterung öffnet sich automatisch.
 Bringen Sie die Einkerbungen der CPU mit denen des CPU-Sockels in Übereinsti Diringen die die Ernkerbungen der CPO mit denen des CPO-Sockels in Obereinstimmung.
 Legen Sie die CPU in einer geraden Abwätsbewegung in den Sockel, ohne sie zu verkanten oder seitwärts zu verschieben.
 Klappen Sie die Halterung zurück, sodass sie auf der CPU liegt.
 Ziehen Sie den Hebel der Sockelverriegelung zurück, um sicher zu stellen, dass sich die Zungen der Halterung unter dem Kopf der Zapfenschraube befinden.
 Verriegeln Sie den Hebel wieder.
- 垂直向上移除 CPU Socket 保護蓋。
 將固定扳手往回拉,處理器的金屬安裝上蓋將自動升起。
 請確認CPU的金色三角形標示對準了插槽或金屬安裝上蓋上的三角形標示。
 垂直的將處理器輕輕放上插槽,避免用傾斜或滑入的方式。
- 將金屬安裝上蓋蓋上。金屬安裝上蓋上的兩個尖端分別被嵌入插槽的螺帽下緣。
 小心的將固定扳手朝原方向推回、扣於固定扣上。
- 垂直向上移除CPU脚座防护盖



Apply a small, pea-sized drop of thermal paste on to the middle on the processor. Install your processor's heatsink and fan. プロセッサの中心部に小さな豆粒大の熱ペースト一滴を塗ります。プロセッサの

放熱板とファンを設置します。

Appliquez une petite goutte de pate thermique, de la taille d'un petit pois, sur le milieu du processeur et installez votre dissipateur et son ventilateur.


Aplique una gota pequeña de pasta térmica del tamaño de una arveja en el medio del procesador. Instale el disipador térmico y el ventilador de su procesador.

Aplique uma gota pequena de pasta térmica em formato de ervilha no meio do processador. Instale o ventilador e o dissipador térmico do seu processador.

Bringen Sie einen kleinen, erbsengroßen Tropfen Wärmeleitpaste auf die Mitte des Prozessors auf. Installieren Sie den Kühlkörper und den Lüfter für den Prozessor.

請於兩個處理器正中央塗上豌豆大小水滴狀的散熱膏,隨後安裝處理器散熱片

请于两个处理器正中央涂上豌豆大小水滴状的散热膏,随後安装处理器散热片



Plug in one keyboard into a USB port.

ひとつのキーボードのプラグをUSBポートに差し込みます。


Branchez un clavier dans un port USB.

Enchufar el teclado al puerto USB. Conecte um teclado a uma porta USB.

Schließen Sie die Tastatur am USB-Port an.

請連接一個鍵盤到USB接頭。

请连接一个键盘到USB接口。



Insert your graphics card into the PCI-E slot. Connect a monitor to the output connector of the graphics card.

挿入グラフィックス・カードをPCI-E スロット。 モニターをグラフィックス・カードの出力コネクターに接続します。

Insérer votre carte graphique dans le slot PCI-E. Connecter un écran au connecteur de sortie de la carte graphique.

Conecte un monitor al conector de salida de la tarjeta gráfica. Insira sua placa de vídeo no slot PCI-E.


Conecte um monitor ao conector de saída da placa de vídeo.

Inserte la tarjeta gráfica en la ranura PCI-E.

Stecken Sie Ihre Grafikkarte in den PCI-E-Steckplatz.

Verbinden Sie den Monitor mit dem Signalausgang der Grafikkarte. 將您的顯示卡安裝於 PCI-E 插槽。將顯示器接上顯示卡的輸出接頭。

将您的显卡安装於 PCI-E 插槽。将显示器接上显卡的输出接口。




Conecte desde la Fuente

Conecte o cabo que vem

da fonte de alimentação

Anschluss vom Netzteil

另一端連接到電源供應器 另一端连接到电源供应器



Connect from power supp 電源に接続します Conecte desde la Fuente Conecte o cabo que vem da fonte de alimentação Anschluss vom Netzteil 另一端連接到電源供應器 另一端连接到电源供应器

Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary depending on the hard disk drive and graphics card's power requirements.

電源コネクターのプラグをグラフィックス・カードとハードディスク・ドライブの両方に差し込みます。電源コネクターの

Connectez les câbles d'alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont

dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique. Enchufe los conectores de la tarjeta gráfica y del disco duro. Los tipos de conectores pueden variar dependiendo en el


Conecte os conectores de energia à placa de vídeo e à unidade de disco rígido. Os tipos de conectores de energia variam dependendo dos requisitos de energia da unidade de disco rígido e da placa de vídeo.

Schließen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhängig vom Festplatten-Typ und der Stromaufnahme der Grafikkarte.

請將顯示卡和硬碟機接上電源連接線。電源連接線的類型將取決於硬碟機和顯示卡的接頭類型。

タイプはハードディスク・ドライブおよびグラフィックス・カードの電力要件によって異なります。

请将显卡和硬盘接上电源接口。电源连接线的类型必须与硬盘和显卡的接口类型一致。



Install DIMMs into the appropriate DIMM slots (see other side).

DIMMを適切なDIMMスロットに挿入します(裏側参照)。


Installer les DIMMs dans les slots DIMM appropriés (voir autre côté).

Instale los módulos DIMM en las ranuras DIMM adecuada (vea el otro

nstale as DIMMs nos slots de DIMM apropriados (veja o outro lado). Stecken Sie die Speicherriegel in die entsprechenden Steckpätze

將記憶體模組安裝於適當的記憶體模組插槽(請參考背面)。

将内存模块安装到适当的内存模块插槽(请叁考背面)。



SATA Connection Connect one hard drive disk to the SATA Connector.

Conecte el disco duro a las conexion SATA.

SATA Anschluss Verbinden Sie die Festplatte mit dem SATA-Anschlusskabel.

Connexion SATA Connectez un disque dur aux connecteur SATA.

連接一顆硬碟機至SATA插槽。

连接一颗硬盘到SATA接口。

ひとつのハードドライブ・ディスクをSATAコネクターに接続します。

Conecte uma unidade de disco rígido ao conector SATA.


SATA接続

SATA插槽

SATA连接头

SATA Conexión

Conexão SATA



Make sure your power supply's power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector and 8-Pin CPU Power Connector to the motherboard.

パワーサプライの電源スイッチがOFFになっていることを確認した上で、24-Pin ATX 電源コネクターと8-Pin CPU 電源 コネクターをマザーボードに接続してください。

Assurez que l'interrupteur de votre alimentation est en position arrêt et connectez votre câble d'alimentation 24 broches et le câble d'alimentation 8 broches à la carte mère.

Asegúrese que el botón de la fuente de alimentación este en la posición OFF y después continué conectando el conector de alimentación ATX 24-pines y los uno de 8-pin de la CPU a la placa madre. Certifique-se de que o interruptor da sua fonte de alimentação esteja na posição DESLIGADO e em seguida conecte o seu

conector de energia ATX de 24 pinos e os um conector de energia da CPU de 8 pinos à placa-mãe. Stellen Sie sicher, dass Ihr PC-Netzteil ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das 24-Pin ATX-Stromkabel und das 8-Pin


CPU-Stromkabel des Netzteils mit dem Motherboard. 請先確定您電源供應器的電源開關已關閉·再連接24-Pin ATX電源連接線及8-pin CPU電源連接線至主機板上。

请先确定您电源供应器的电源开关是否已关闭,再连接24针ATX电源连接线及8针CPU电源连接线至主板上。

Press the onboard Clear CMOS button a. 搭載のクリアー CMOSボタンを押します Effectuer un Clear CMOS Presione el botón de borrador el CMOS (onboard Clear CMOS)" Pressione o botão onboard de Limpar CMOS Drücken Sie auf den On-Board-CMOS-Lösch-Schalter 按一下主機板上的清除CMOS資料功能按鈕



電源ボタンを押します Appuyez sur le bouton Presione el botón de Power (Encendió) Pressione o botão de energia Drücken Sie auf den Power-Schalter. 按一下電源按鈕 按电源开关按钮



On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the onboard Clear CMOS button once then press the Power Button to begin powering up the system. At this final stage, you should now be greeted with the POST screen on your monitor.

電力供給装置上で、電源スイッチをONにします。マザーボードのLEDが点灯します。搭載のクリアー CMOSボタンを一回押します。 次に電源ボタンを押して、システムへの電源を入れます。この最終段階では、モニターにPOST画面が表示されます。

Allumez votre alimentation en mettant l'interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la carte mère. Effectuez un Clear CMOS une fois et ensuite appuyez sur le bouton marche-arrêt de la carte mère pour mettre l'ordinateur en marche. Vous devrez maintenant être accueilli sur votre moniteur par l'écran POST.

En la fuente de alimentación déle vuelta al interruptor hasta la posición ON. Los LEDs ahora serán encendidos en la Placa Madre. Presioné el botón de borrador

(onboard Clear CMOS) y después presione el botón de Power (Encendió) para iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora debería recibir el POST en su pantalla. Na fonte de alimentação, coloque o interruptor de energia na posição LIGADO. Neste momento, os LEDs acenderão na placa-mãe. Pressione o botão onboard de Limpar CMOS uma vez e em seguida pressione o botão de energia para iniciar o fornecimento de energia para o sistema. Neste estágio final, você deve ser recebido


pela tela POST (autoteste inicial) no seu computador. Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf Ihrem Motherboard leuchten. Drücken Sie den On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das System hochzufahren. Der P.O.S.T. (Power on self test) wird nun auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

切換電源供應器上的開關至 ON 的位置·主機板上的LED燈會亮起。按一下主機板上的 清除CMOS資料功能按鈕·再按一下電源開關以啟動系統。此時·恭喜你·

系統已啟動且畫面上應該正常出現BIOS的POST程序。

切换电源供应器上的开关至 ON 的位置,主板上的LED灯会亮起。按主板上的清除CMOS按钮 ,再按电源开关按钮以启动系统。此时,恭喜你,系统已启动且画面上 应该正常出现BIOS的POST程序。

PN #: 141-HW-E877-KR



Para visitar y buscar información sobre pregunta frecuentes FAQ por favor visite: www.evga.com/FAQ

Para más información acerca de estos servicios así como también nuestros términos y condiciones visiten

Por favor visitar la comunidad EVGA: forums.evga.com

www.evga.com

若需要了解更多服务信息及相关条款,请访问: http://www.evga.com.tw/

• EVGA Corp Headquarters 2900 Saturn Street, Suite B, Brea, CA 92821 USA • Latin America Office 1345 NW 98th Court, Bldg A, Unit # 3, Doral, FL 33172

• Taiwan Office 18F., No.176, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)

• Europe Office Am Haag 8, 82166 Gräfelfing, Germany • Hong Kong Office Unit 2702, Global Gateway No. 168 Yeung Uk Road TSUEN WAN, N.T. HONG KONG

www.evga.com/elee

www.evga.com/elee

使用EVGA独家调整工具、轻易将您的硬件推至极限。

E009-00-00057